



改善箇所説明図

基準不適合発生箇所



運転者席及び助手席の
座席ベルト・バックル
(カバーを外し分解した写真)



(不具合品)

運転者席及び助手席の
座席ベルト・バックル

ダンパウエイト無



ダンパウエイト付

(対策品)

基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、バックルの構造に不適切なものがあるため、前面衝突時等極端に大きな荷重を受けた場合、ベルトがはずれて乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

運転者席及び助手席の座席ベルト・バックルを対策品と交換する。

作業終了の識別

運転席側上部ドアヒンジ横の車体パネルに黄色又は白色のペイントを塗布する。

□印は交換する部品