



改善箇所説明図




ブレーキ・ブースター

ブレーキ・マスターシリンダー



基準不適合発生箇所



注: は交換部品を示す

制動装置において、マスターシリンダー内のシールに耐寒性が不足している材質が使用されているため、外気温が零下の状態においてブレーキ操作を行うと、当該シールが変形し、最悪の場合、液が漏れて、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該マスターシリンダーを対策品と交換する。