



改善箇所説明図



コントロールロッド




基準不適合発生箇所



アクセルペダルのオートクルーズコントロールロッド取付部の形状に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、アクセルペダルがオートクルーズコントロールロッドに引っかかって戻りが悪くなり、最悪の場合、アクセルペダルが戻らずエンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

4 mm以上

3 mm以下



<改善方法>

全車両、アクセルペダル取付部の形状を点検し、不適切なもの（4 mm以上）はアクセルペダルを良品と交換する。

<改善前>

<改善後>

不適切な

良品の

アクセルペダル

アクセルペダル

内は、対策部品を示す。