



## 改善箇所説明図




注：  内は交換部品を示す。

### 改善前



### 改善後



### 改善の内容

全車両、当該電気配線を新品と交換し、電気配線の配索をタンク上面から側面へ変更する。

識別：エンジンルームの銘板の右側に白または黄色のペイントを塗布する。