




改善箇所説明図



改善内容

全車両、該当ベルトバックルの製造番号を点検し、該当するものは良品と交換する。

不具合品	良品
製造ロット番号 03091～05031 ロット番号の読み方 03 09 1 ↑ ↑ ↑ 3月 9日 2001年 	製造ロット番号 03091～05031 以外 

識別: 運転席側座席前方右側の締付ボルト頭部に黄ペイントを塗布する。