


## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

発電機の電気配線において、当該配線が短いものがあり、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの振動により、当該配線の端子部が折損し、充電できなくなり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

折損箇所


端子

発電機

バッテリー

### 改善内容

全車両、当該電気配線を良品と交換する。



識別；電気配線バッテリーマイナス端子部のコルゲートチューブに黄色ペイントを塗布する。

□内は交換部品を示す。