




改善箇所説明図




シフトガイドアッセンブリ



シフトガイドピン
(不具合発生箇所)

注: ☐ 枠内は交換部品を示す。



改善内容: 全車両、シフトガイドアッセンブリを対策品と交換する。

識別: 左後部座席面下部にあるメーカーデータプレートに黄色ペイントを塗布する。