


改善箇所説明図



ヒューズボックス

改善前


パワーシート用ヒューズ (取り外し)


基準不適合発生個所

電気装置において、運転者席下部に配置された使用されていないパワーシート用配線のコネクター端子部に水分等が入ることがあり、ヒューズボックスにパワーシート用のヒューズが装着されている場合には、当該端子部が短絡して発熱することがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズボックスを点検し、パワーシート用ヒューズが装着されているものは当該ヒューズを取り外す。

注：  は、取り外し部品を示す。



改善後

