


改善箇所説明図





基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席のサンバイザにおいて、サンバイザサポート（サンバイザを車体に取り付ける部品）の形状が不適切なため、衝突時等に乗員の頭部等に傷害を与えるおそれがある。




対策前

サンバイザサポート



対策後

サンバイザサポート



サンバイザ

＜改善内容＞

全車両、サンバイザサポートを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。