




改善箇所説明図



ブレーキキャリパ



ブレーキキャリパ取付ボルト

基準不適合箇所

後輪用制動装置において、ブレーキキャリパを固定しているボルトの締付けが不十分なものがあるため、車両の振動により当該ボルトが緩んで制動時に異音が発生することがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブレーキキャリパが脱落して後輪の制動力が失われるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキキャリパ固定ボルトの締付け状態を点検し、締付けが不十分なものは規定トルクで締付ける。

識別

ボルトの頭に塗布された緑の識別ペイントの有無。

注： は改善箇所を示す