




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料フィルターと燃料パイプとの接続部のリテーナー（接続用の留具）の形状が不適切なものがあるため、走行中の振動等により、当該接続部が外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。



＜改善内容＞

全車両、当該燃料パイプの接続部のリテーナーを良品と交換する。

：は交換部品を示す。