


②改善箇所説明図



＜改善内容＞

全車両、ギアボックスを良品と交換する。

＜識別＞

右ストラットタワーに
白ペイント塗布

: は交換部品を示す。