



## 改善箇所説明図



注：  は交換部品を示す。



窓ガラスにおいて、電動格納式後写鏡の格納時におけるドア開閉に関する注意を示すラベルが、運転者席と助手席の側面ガラス後端下部に貼付されているため、運転者の視野を妨げるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該注意ラベルを取り外し、対策された注意ラベルを左右スライディング・ドアの窓ガラス前端下部に貼付する。