


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置において、駐車ブレーキケーブルの末端固定部のかしめが不適切なため駐車ブレーキを作動させた際、当該ケーブルが固定部から外れ、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキケーブルを良品と交換する。

注： は交換部品を表す