


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ブレーキ配管及び燃料配管の取り回しが不適切なものがあるため、ブレーキ配管が燃料配管またはABS予圧ポンプと干渉し、走行時の振動等によりブレーキ配管または燃料配管が摩耗するものがある。そのため、接触部が損傷して作動油または燃料が漏れ、制動力が低下するまたは火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該配管を点検し、取り回しが不適切な場合は配管の位置を修正するとともに、接触により保護塗料がはがれている場合は修正後に保護塗料を塗布し、配管が磨耗している場合は新品と交換する。

注：□ は修正または交換部品を示す。