



改善箇所説明図



ブレーキペダル部分



ピンの留め金

マスターシリンダー

コントロールプレート

ブレーキペダル

ピン

注： は交換部品を示す

●基準不適合箇所

後輪のブレーキマスターシリンダーとブレーキペダルとを連結しているピンの留め金の形状が不適切なため、制動操作時に留め金が隣接する部品(コントロールプレート)と干渉して外れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ピンが脱落して後輪のブレーキが作動しなくなるおそれがある。

●改善内容

全車両、当該留め金を対策品と交換する