




改善箇所説明図



対策前



対策後



後輪ブレーキリザーバータンク

対策用金具

マスターシリンダーへのホース

注： は改善箇所及び追加部品を示す。

●基準不適合発生箇所

後輪ブレーキリザーバータンクの取り付け位置が不適切なため、走行時の車両の傾き等により、ブレーキシステム内に空気が混入することがある。そのため、そのまま使用を続けると後輪ブレーキの効きが悪くなり、最悪の場合、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

●改善内容

全車両、対策用金具を用い取り付け位置を変更する。