


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ギヤ・セレクトレバー(I-シフト)ユニットの製造ロット番号を確認し、対象のものはギヤ・セレクトレバー・ユニットを良品に交換する。

注意 : は改善箇所を示す。