





改善箇所説明



シートを取り外し、上から見た図

拡大



メイン・サーキットブレーカー

注: は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

充電システムを交換した車両において、メイン・サーキットブレーカーの容量の設定が不適切なため、エンジンの熱や振動により、当該ブレーカーの接点が開くことがある。そのため、電源が遮断され、エンジンが停止し走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、メイン・サーキットブレーカーを対策品と交換する。

議 別

メイン・サーキットブレーカーの色が黒色になっている(対象となるサーキットブレーカーの色は赤色)。