



## 改善箇所説明図



ブレーキマスターシリンダー



ブレーキハイドロブーストモジュール

ブレーキ ハイドロブースト  
リリーフ バルブ

### 基準不適合発生箇所

ブレーキ装置のブレーキハイドロブーストモジュールの中にあるブレーキハイドロブーストリリーフバルブの加工寸法が不適切なため、当該バルブのシールが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該バルブから作動油が漏れ、最悪の場合、制動力が低下するとともに、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

識別方法：ブレーキハイドロブーストリリーフバルブに黄色ペイントを塗布

### 〈改善内容〉

全車両、当該ブレーキハイドロブーストモジュールを確認し、該当するものはリリーフバルブを良品と交換する。