


改善箇所説明図



識別方法：左ストラットタワーに黄色ペイントを塗布

＜改善内容＞

全車両、燃料パイプを点検し、対象となるものは対策品と交換する。

内は、交換部品を示す。