


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ウィンドウウォッシャホースの取り付け状態を点検し、ホースが挟まれているものは修正する。

注： は改善箇所を示す。