



改善箇所説明



注: は、取り外す部品を示す。

基準不適合箇所

ボルテージ・レギュレーターにオプションのアクセサリ・カバーを取り付けた場合に、当該カバーとフロントフェンダー（泥よけ）の隙間が少ないため、フロントサスペンションが最も縮むような特定の条件下で使用すると、当該カバーにフロントフェンダーが接触することがある。このため、当該カバーにフェンダーが噛み込むことがあり、最悪の場合、操縦不能になるおそれがある。

改善内容

対象車両に取り付けられているボルテージ・レギュレーターカバーを取り外す。

識別

ボルテージ・レギュレーターカバーが取り外されている。