



改善箇所説明

注： は、交換部品を示す。



燃料供給バルブ



バルブの正面図

不具合箇所

キャブレター仕様の車両に取り付けられている燃料供給バルブにおいて、誤った燃料経路の部品を組み付けたため、燃料コックの位置表示と当該バルブの機能とが反対になっているものがある。そのため、当該コックがONの位置で全ての燃料が供給されてしまい、予備燃料が確保されず、走行中に燃料切れとなり、走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両の燃料供給バルブを点検し、誤った部品を組み付けたバルブについては、良品と交換する。

識 別

燃料供給バルブにマーキングを付ける。