

改善箇所説明図



注： は追加する部品を示す。

基準不適合箇所

旅客自動車運送事業用自動車（タクシー車両）において、前席後端と後席前端との距離（座席の間げき）が、道路運送車両の保安基準に適合していない。

改善の内容

全車両、シートレールにストッパーを取付けて前席の移動量を制限し、座席の間隙を確保する。

識別：改善済車両には、シートレールにボルトが装着されている。