


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

駐車ブレーキ・レバーを組み付ける際に、レバー内部にワッシャを忘れて組み付けたものがあるため、当該レバーをロックさせるためのブロックを押し付ける力が弱いものがある。そのため、駐車ブレーキ・レバーを作動させた際に、レバーのロックが十分にかからないものがあり、最悪の場合、運転席ドアの開閉などの衝撃により、駐車ブレーキが解除されるおそれがある

改善の内容

全車両、当該レバーを点検し、ワッシャが取り付けられていないものは追加する。

識別： 駐車ブレーキ・バルブ右側面下部に黄色ペイントを塗布する。