



改善箇所説明図



駐車ブレーキレバー



基準不適合箇所

注： は交換部品を示す。

基準不適合箇所

駐車ブレーキのラチェット機構において、歯止めの加工に不適切なものがあるため、歯止めが滑りレバーを固定できないことがある。そのため、駐車ブレーキを繰り返し使用すると、最悪の場合、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキレバーを良品と交換する。

識別：助手席ドア開口部の下側ヒンジ付近に黄ペイントを塗布する。