





改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前輪制動装置において、ブレーキディスクの直径が小さいものを誤って組み付けたため、制動の際、ブレーキパッドの一部がブレーキディスクの外周面より外れて作動するものがあり、制動力が不足するおそれがある。



正規ブレーキディスクとパッドの位置

正しくないブレーキディスクとパッドの位置

改善の内容

全車両、前輪ブレーキディスクを点検し、誤って組み付けられている場合は、左右の前輪ブレーキディスク、ブレーキパッド及びブレーキキャリパーを正規品に交換する。

注: は改善部品を示す
識別: 指定のステッカーを原動機室内に貼る。