


改善箇所説明図



サスペンションフォーク固定用スレッドピンの強度が不足しているため、市場において、キャンバー調整用シムの誤った取付け、又は、ロアアームのブッシュが改造された場合、当該ピンへの負荷が増加し、破損することがある。そのため、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある

改善の内容

全車両、サスペンションフォークを対策品に交換する。

識別：作業済みの車両については、識別用に黄色のペイントを、交換したサスペンションフォークに塗布する。

注意： は交換部品を示す。