


改善箇所説明図



注意： ☐ は改善箇所を示す。

識別：対策作業終了車両には、キャブ側のアースケーブル固定ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。