


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

サンルーフ装着車両において、ガラスを固定しているフレームの組付けが不適切なため、当該フレームとガラスが干渉しているものがある。そのため、ドアを閉じた時及び段差通過時に車体に加わる強い衝撃、または、サンルーフの開閉時に、当該ガラスが破損し、最悪の場合、乗員に傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、サンルーフのガラスを良品と交換する。

〔改善後の識別〕

助手席ドアのドア側チェッカー、下部取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。