



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



シートベルトバックル

シートベルトバックルカバー



シートベルトバックルのカバーの形状が不適切なため、当該バックル内部部品が確実に固定されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シートベルトが確実に装着できない又は解除できないことがあり、最悪の場合、衝突時に乗員の拘束ができなくなるおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該シートベルトバックルを点検し、シートベルトバックルカバーを対策品と交換する。
なお、シートベルトが固定又は解除出来ないものはシートベルトバックルを対策品と交換する。

識別方法：

運転席ドアのインフォメーションラベルに赤色のシールを貼付ける。

注： は点検及び交換部品を示す。