


- 改善箇所説明図 -



は、交換部品を示す。

ブレーキペダル内部の作動レバーに材質の異なるものを組み付けたものがあり、強度が不足しているものがある。そのため、繰り返し使用を続けると、最悪の場合、当該レバーが折損し、ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、良品のブレーキレバーと交換する。

識別：対策済み車両には、ブレーキバルブの固定用ボルト頭部に白ペンキを塗布する。