

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前輪の主制動装置において、ブレーキパッドの製造工程が不適切なため、パッドとバックプレートが剥離するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、パッドがキャリパーから脱落し、最悪の場合、ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、前輪のブレーキパッドを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。