


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

スイングアームに取り付けられているチェーンガイドの組付工程において、固定ネジにネジロック剤を塗布していないものがあるため、車両の振動等によりネジが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ネジが外れ、チェーンガイドが動いてドライブスプロケットとチェーンとの間に噛み込まれ、最悪の場合、後輪がロックして転倒するおそれがある。

改善の内容：全車両、チェーンガイドを固定するネジに、ネジロック剤を塗布の上、適正トルクで締める。