

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

後輪の制動装置において、ブレーキパッドの材質が不適切なため、制動時に異常な振動が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、後輪ホイールのスポーク部に亀裂が発生し、最悪の場合、ホイールが損傷し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容：全車両、後輪のブレーキパッドを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。