


改善箇所説明図



運転者席及び助手席用座席ベルトにおいて、バックルを座席に固定する取付部の強度が不足しているものがある。そのため、衝突時等に大きな荷重がベルトにかかった場合、当該取付部が破損し、乗員を十分拘束することができなくなるおそれがある。

<改善方法>

全車両、当該座席ベルトバックルを良品と交換する。

<識別>

運転席座席ベルトバックルの内側に白ペイントを塗布する。