


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



シートベルト本体



シートベルト本体



運転者席及び助手席用座席ベルトの巻取装置内のギアに製造不良のものがあある。そのため、衝突等の衝撃により当該ギアが破損し、座席ベルトがロックされず、乗員が拘束できなくなるおそれがある。

全車両、当該ベルトを点検し、該当するものは良品と交換する。

注： は点検及び交換部品を示す。