


改善箇所説明図



燃料タンクを車体に固定する燃料タンク・バンドの強度が不足しているため、走行時等の振動により当該バンドが破損することがある。そのため、走行中に燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容： 全車両, 燃料タンク・バンドおよび燃料タンク支持台を対策品と交換する。

識別： 燃料タンク・バンドを交換した後、固定するボルトに白色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。