


改善箇所説明図 (PW200-7)



〔 前面ガラス又は側面ガラスに銘板 (注意銘板等) を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。 〕

改善措置: 全車両、当該銘板を剥がし、当該銘板の内容を印刷した小冊子に変更する。

識別: 外観上、銘板の有無にて容易に識別が可能の為、特別な識別の追加はおこなわない。