


改善箇所説明図

基準不適合箇所



注：□は改善部品を示す

リヤトップケース（荷物ボックス）の固定具の強度が不足しているため、当該固定具が破損し、最悪の場合、リヤトップケースが脱落するおそれがある。

改善内容 全車両、リヤトップケースの固定具を対策品と交換する。