


改善箇所説明図①



クランクケース

後輪ブレーキホース

注: は、修正する部品を示す。

基準不適合箇所

後輪ブレーキホースとエンジンのクランクケースとの隙間が少ないため、走行中の振動により当該ブレーキホースがクランクケースと接触する場合がある。そのため、当該ホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキオイルが漏れ、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、後輪ブレーキホースの取り回しを修正する。また、損傷している場合は新品と交換する。

識別

取り回しを修正したりヤブレーキホースに白ペイントで塗布する。