


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該テールランプガードを取り外す。

基準不適合発生箇所

後部灯火器に取り付けられたテールランプガード（後付アクセサリ部品）が灯火器の一部を遮るため、保安基準に適合しない。

注： 内は改善箇所を示す。