

改善箇所説明図②



装着する遮熱部品



注: は、装着する部品を示す。

基準不適合箇所

排気管の一部(運転者用左側フットレスト上方)に遮熱板が取り付けられていないため、運転者が後方へ体重移動した場合、運転者の足が排気管に触れる場合がある。そのため、排気管の熱により衣服が焦げ、最悪の場合、運転者が火傷をするおそれがある。

改善内容

全車両、遮熱板を取り付ける。