



改善箇所説明図



フロントブレーキ部拡大図

取付ボルト



注: ☐ は改善箇所を示す

● 基準不適合発生箇所

前輪用制動装置のブレーキキャリパ固定ボルトにおいて、当該ボルトの長さが不足しているものが組み付けられている。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトがゆるみ、最悪の場合、ブレーキキャリパが外れ、前輪のブレーキが効かなくなるおそれがある。

● 改善の内容

全車両、当該ボルトを対策品に交換する。

● 識別

交換済み車両には、取付ボルトの頭に、直径 5 mm の白ペイントマークを塗布する。