

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

改善前



後面ガラスの左右両端に1個ずつ地上デジタル・チューナ用アンテナを取り付ける。

改善後



リヤ・バンパを取り外し、バンパ内のリヤ・クロスメンバー部へ地上デジタル・チューナ用アンテナを取り付ける。

純正アクセサリとして販売した地上デジタル・チューナ用アンテナを、平成21年以降登録の車両の後面ガラス左右両端に取り付けたものがある。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、地上デジタル・チューナ用アンテナをリアバンパ内に移設する。

識別： 取り付け状態で確認できるため、特に識別は行わない。