


改善箇所説明図



コントロール・ユニットのレイアウト
A6010 が DME(コントロール・ユニット)
註) X60101～X60105 はその他のコントロール・ユニット類

基準不適合発生箇所

車載式故障診断装置(OBD)のコントロール・ユニット(DME)において、車両製造工程における仕様設定指示を誤ったため、OBDが機能しない仕様が設定され、OBDに関する不具合が発生した場合に、機能故障警告灯が点灯しない。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、コントロール・ユニットを新品と交換し、正規の仕様に設定する。

識別：作業完了車には、交換したコントロール・ユニットの上面目視可能な箇所に黄色のペイントマークを塗布する。