


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

〔 原動機において、ブローバイ・ガス還元装置が装着されていないため、
道路運送車両の保安基準に適合していない。 〕

改善の内容：全車両、ブローバイ・ガス還元装置を装着する。

識別：装置の有無により確認

注： は追加部品を示す。