



改善箇所説明図



当該ハーネスが赤い線の状態になっているものが不具合の状態を示す。

ボルテージレギュレータ
配線

注： は改善箇所を示す

基準不適合箇所

ボルテージレギュレータの配線の取り回しが不適切なため、当該レギュレータの熱によりハーネスの被覆が溶損し、原動機が停止して、再始動できなくなる、又は火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ボルテージレギュレータの配線の取り回しを確認し、不適切なものは、当該配線をカウル方向に取り回しを変更して、結束バンドでフレームに固定する。なお、当該配線に損傷がある場合は新品と交換する。

識別： フレーム番号の下に白いペイントでマークを行う。