


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

駐車ブレーキ（電気式）の電気配線において、当該配線接続部の圧着端子のカシメが不適切なため、接触不良により駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、駐車ブレーキ（電気式）の電気配線の製造日を確認し、対象のものは当該電気配線を良品と交換する。

注：□は改善部品を示す。